室蘭製造所 H-4桟橋における重油漏洩事故について

記者各位

JX日鉱日石エネルギー株式会社室蘭製造所

ほろもえ 当製造所(所長:三ツ井 克則)幌 萌地区H-4桟橋において、本年3月24日(月)に発生しました重油漏洩事故 の原因調査結果および再発防止策について、下記のとおりご報告いたします。

このような事態を招き、地域の皆様をはじめ関係各位に対し、多大なるご心配・ご迷惑をおかけしましたことについ て、心よりお詫び申し上げます。

今後は、関係官庁のご指導の下、再発防止策を確実に実行し、安全安定操業に努めてまいる所存であります。

記

1. 経緯

•3月24日(月)

4時30分 桟橋付近で作業中の協力会社社員が油の臭気を感じたため、周辺調査を実施したところ、 H-4桟橋C重油配管(以下「本件配管」という)からの重油漏洩を発見

4時38分 連絡を受けた当所社員が公設消防殿および海上保安部殿に通報

5時15分 当所非常対策本部を設置

5時33分 漏洩停止措置実施

10時 2分 漏洩配管応急処置完了。油回収作業開始

•3月26日(水)

14時30分 油回収作業終了

•3月27日(木)

8時00分 当所非常対策本部を解散。以後、海上および陸上からの監視を継続中

・3月31日(月) 関係官庁に原因調査報告書を提出

なお、海上の重油回収作業については終了しておりますが、当所および近隣の護岸の一部に付着した重油に ついては、引き続き、洗浄作業を実施してまいります。

2. 漏洩量(推定)

800リットル(発見当時の海上流出範囲:幅20m×長さ400m)

今回の漏洩の範囲は、室蘭港内防波堤内(白鳥大橋東側湾内)に留まっており、内防波堤の外への拡散は 現在のところ確認されておりません。

3. 原因と再発防止策

(1)原因

H-4桟橋は1973年に当所の第一次拡張工事に合わせて建設され、本件配管は、H-4桟橋からC重油を 出荷するために1979年に設置されたものですが、同配管のバルブの接続フランジ付近で、内径3.0mmと

1. 5mmの2つの穿孔(ピンホール)が認められており、この部分から漏洩したものです。

当該漏洩部分は、2011年に定期点検を行っておりますが、配管の保温施工時におけるシール材の施工忘 れ、および点検時のシール材不良見落としにより、雨水等が内部に侵入し保温材(グラスウール)が湿潤状態と なったことにより、外面腐食が進展したものと考えられます。

(2)再発防止策

今回漏洩が発生した配管を撤去するとともに、シール材の施工忘れおよび点検時の見落し防止のため、作業に従事する当所社員・協力会社社員の教育を再徹底いたします。また、点検時の要注意事項として本事例を追加し、再発を防止いたします。

なお、H-4桟橋上の類似箇所(5か所)を調査した結果、いずれも問題は認められませんでした。また、H-4 以外の4つの桟橋については、本年4月末までに点検を行い、必要な措置を講じる予定です。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】 室蘭製造所 総務グループ 高木、太田 電話: 0143-55-1111