

2021年7月21日

各位

ENEOS株式会社
株式会社サンオータス

横浜市緑区のガソリンスタンドにおける水分が混入した軽油の販売について

ENEOS株式会社関東第3支店（執行役員支店長：香月 有佐）管下の特約店 株式会社サンオータス（代表取締役社長：北野 俊）運営のENEOSマークのガソリンスタンド「東名横浜インター南SS」（以下「SS」、所在地：横浜市緑区長津田町5308）において販売した軽油の一部に水分が混入していたことが判明いたしました。

本事態の発生により、お客様には大変ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません。ここに謹んでお詫び申し上げます。

軽油への水分混入の原因については現在調査中ですが、当該SSにて軽油を給油された車両のうち、4台の車両において、「水検知サイン点灯」を確認しております。

つきましては、当該SSにて6月24日(木)から7月16日(金)までの間に、軽油をご購入されたお客様は、早急に下記の連絡先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

今後は、関係官庁の指導を仰ぎながら対応に全力を尽くしていくとともに、このようなことが二度と起きないように万全な対策を講じて参る所存です。

お客様には多大なご迷惑をおかけしましたこと、重ねて深くお詫び申し上げます。

(本社窓口) 株式会社サンオータス エネルギー部 045-534-6211 担当：飯田 受付時間 9:00～17:00 (平日はこちらにお願いいたします)
(SS窓口) 株式会社サンオータス 東名横浜インター南SS 045-922-3519 担当：佐々木 受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日はこちらで承ります)

以上

<プレスリリースに関するお問い合わせ先>

ENEOS株式会社関東第3支店総務グループ（担当：石渡・林）：03-6260-2201
ENEOS株式会社広報部広報グループ：03-6257-7150
株式会社サンオータス（担当：飯田）：045-534-6211