

2023年4月23日

各位

ENEOS株式会社
株式会社ENEOSフロンティア

広島県尾道市のガソリンスタンドにおける水分が混入したレギュラーガソリンの販売について

ENEOS株式会社中国支店（支店長：兵働 毅）管下の特約店 株式会社ENEOSフロンティア中国直営事業部（事業部長：広瀬 敦）が運営するガソリンスタンド「Dr. Drive セルフ ベイタウン高須SS」（以下「当該SS」、所在地：広島県尾道市高須町西新涯5642-2）において販売したレギュラーガソリンの一部に、水分が混入していたことが判明いたしました。

腐食により生じた計器のわずかな隙間からタンク内に水分が混入したものと考えられ、現時点で3台のお客さまのお車に不具合が発生していることが判明しております。

当該SSをご利用いただいているお客さまに多大なご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません。

つきましては、水分が混入したレギュラーガソリンを販売した可能性のある4月20日（木）から4月21日（金）までの間に、当該SSにてレギュラーガソリンをご購入されたお客さまは、早急に以下までご連絡いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

引き続き、関係官庁の指導を仰ぎながら対応に尽力するとともに、再発防止策を講じて参る所存です。

お客さまには多大なるご迷惑をおかけしましたこと、重ねて深くお詫び申し上げます。

<お客さま連絡先>

株式会社ENEOSフロンティア 中国直営事業部

082-207-4781 担当者:森

受付時間 9:00~17:00

以上

<プレスリリースに関するお問い合わせ先>

ENEOS株式会社中国支店総務グループ（担当：谷口・河村）：082-264-8888

ENEOS株式会社広報部広報グループ：03-6257-7150

株式会社ENEOSフロンティア中国直営事業部：082-207-4781