

サービスステーションにおけるガソリン誤混入の灯油販売について(第2報)

記者各位

新日本石油株式会社九州支店管下の「ラッキー川津SS」(所在地:福岡県飯塚市川津706、シンボルサイン:九州石油(ストーク)マーク)におきまして、昨日(10月30日)発覚した、ガソリンの混入した灯油を販売した件につきまして、現時点の状況をお知らせいたします。

ガソリンが混入した灯油を使用いたしますと、爆発・炎上する可能性が高く、極めて危険でありますので、10月25日(土)から30日(木)までの間に同SSにて灯油を御購入されたお客様は、絶対に使用せず、早急に下記のお客様窓口までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

本事態の発生により、お客様には大変ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳なく、ここに謹んでお詫び申し上げます。

記

1. 事故の状況

混油の内容	3基ある灯油タンクのうち、少なくとも1基のタンクに最大9%程度のガソリンが混入していることが判明しました。その他の1基には混油がないことが確認され、残る1基は調査中です。
混油の原因	引き続き調査中です。
被害状況	現時点で、爆発・炎上などの報告はありません。
回収状況	本日(10月31日)16時現在対象数量※8,367.36リットル(152件)のうち、3,309リットル(71件)を回収出来ましたが、5058.36リットル(81件)が未回収となっております。 ※:10月25日(土)から30日(木)までの間に同SSで販売した灯油全数量および件数。混油のないことが確認された灯油タンクからの販売分も含まれますが、お客様毎にどのタンクから販売したかは判別が出来ないため、当該期間中に灯油をご購入された全てのお客様を対象に回収いたします。 なお、作業の混乱により、昨日発表した回収状況の数値に誤りがありましたのでお詫びいたします。

2. ラッキー川津SSについて

運営者	株式会社秋元商会ラッキー石油
灯油の販売経路	新日本石油株式会社 ⇒ 株式会社ニシダ(新日本石油特約店)⇒株式会社秋元商会ラッキー石油
所在地	福岡県飯塚市川津7063

3. 連絡先

お客様窓口	株式会社秋元商会ラッキー石油:0948-23-0194(担当 秋元) 新日本石油(株)九州支店総務グループ:092-710-0600(担当 伊藤)
-------	--

以上