

## サービスステーションにおけるガソリン誤混入の灯油販売について(第3報)

記者各位

新日本石油株式会社九州支店管下の「ラッキー川津SS」(所在地:福岡県飯塚市川津706、シンボルサイン:九州石油(ストーク)マーク)におきまして、10月30日に発覚した、ガソリンの混入した灯油を販売した件につきまして、現時点の状況をお知らせいたします

本事態の発生により、お客様には大変ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳なく、ここに謹んで お詫び申し上げます。

### 記

#### 1. 事故の概要

##### 1. 混油の原因

10月25日(土)12:00~12:40に、タンクローリードライバーの荷卸し作業上の過失により、灯油にガソリンが混入したものと推定されます。

##### 2. 混油の内容

3基ある灯油タンクのうち、1基のタンクに最大6%程度のガソリンが混入していることが判明しました。その他の2基には混油がないことが確認されています。

##### 3. 対象件数および販売数量

10月25日(土)から30日(木)までの間、混油した灯油を80件(3,264リットル)販売しております。

#### 2. 被害状況および回収状況

1. 被害状況 現時点で、爆発・炎上などの報告はありません。

2. 回収状況 混油が発覚した30日(木)以降、(1)店頭告知、(2)新聞への謹告掲載、(3)近隣住宅へのポスティング、(4)新聞折込を行いました。また、地元消防により、広報活動をしていただいた結果、11月26日12時現在、77件(3,102リットル)を回収しましたが、3件(162リットル)が未回収となっています。

お心当たりのあるお客様は、絶対に使用せず、早急に下記のお客様窓口までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

<連絡先>

お客様窓口 株式会社秋元商会ラッキー石油 :0948-23-0194(担当 秋元)

新日本石油(株)九州支店総務グループ:092-710-0600(担当 伊藤)

#### 3. 再発防止策等

1. 九州経済産業局に混油事故の内容、経緯、原因等を報告し、11月14日(金)に営業再開の許可をいただきました。

2. 以下の対策を講じたうえで、11月15日(土)に営業再開いたしました。

1. 人為的ミスを減少させるための油種確認を機械化したシステムを搭載したタンクローリーによる配送へ変更

2. 荷卸し時立ち会い(油種・数量の確認)の徹底

3. 「SS施設安全点検記録帳」の記入による製品在庫管理の徹底

#### 4. ラッキー川津SSについて

運営者 株式会社秋元商会ラッキー石油

灯油の販売経路 新日本石油株式会社 ⇒ 株式会社ニシダ(新日本石油特約店) ⇒ 株式会社秋元商会ラッキー石油

所在地 福岡県飯塚市川津706

以上