

ガソリンスタンドの土壌・地下水の自主調査結果について

記者各位

新日本石油株式会社中国支店(支店長:藤井 進)管下でガソリンスタンドとして運営しておりました「Dr. Drive岡山西店」(2009年3月廃止)について、同敷地内の土壌・地下水の汚染状況を自主調査したところ、土壌および地下水から岡山県条例が定める基準値を上回るベンゼンが検出されました。これを踏まえ2月17日、「岡山県環境への負荷の低減に関する条例」第65条第1項に基づき「土壌又は地下水の汚染に係る届出書」を岡山市に提出いたしましたので、その内容につきましてお知らせいたします。

今後とも、行政のご指導をいただきながら、確実に浄化作業を実施して参ります。

このたびは、環境基準を超えたベンゼンの検出の事実により、地域の皆様ならびに関係機関の方々にご心配をおかけしておりますことを心からお詫び申し上げます。

1. ガソリンスタンド跡地の概要

名称(運営当時)	Dr. Drive岡山西店
住所	岡山県岡山市北区野田5丁目18-11
開所時期	1966年11月
廃止時期	2009年3月
所有形態	設備の所有者 新日本石油株式会社
	敷地の所有者 同上

2. 自主調査の結果

	調査項目	測定値(最大値)	基準値超過地点の数 調査地点の総数	基準値
土壌	ベンゼン	0.28mg/L	6 56	0.01mg/L以下
地下水	ベンゼン	6.5mg/L	11 56	0.01mg/L以下

以上

<お問合せ先>

新日本石油株式会社 中国支店 総務グループ 浅居・若松
住所: 広島市南区的場町一丁目2番19号(アーバス広島)
電話: 082-264-8888